

Ócsa 2024.11.30-i üzemzavar:

Üzemzavar időtartama 05:45-14:05-ig. A hiba behatárolásában 4 szerelőpár vett részt, kiérkezésük ideje megfelelő volt. A próbakapcsolások és kiszakaszolások után egy gyepszőnyeg előállítással foglalkozó cég területén lévő tartóoszlopon a tartókötések és a szigetelők meghibásodtak, ezeknek a cseréjére kosaras gépjárművet rendeltek:



Sajnos a javítások után a hálózatot továbbra sem lehetett visszakapcsolni. Kollégáink észrevették, hogy az oszlopaink környékén jelentős locsolási tevékenység nyomai láthatóak:



A telepet ellátó transzformátornál 2db primer biztosító kiolvadt:



A biztosítékok cseréje után sem lehetett visszakapcsolni mivel a transzformátor meghibásodott, a locsolás okozta hibák miatt az átvezető szigetelők sérültek a gép beázott és zártas lett, olaj kifúvás látható:

