

**FELSŐBABÁDI ZRt**  
**2364 Ócsa - Felsőbabád**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2014 -06- 13	mell.:
844-5/2014 szám	Előadó: Polgármester

Ikt. szám: 28/2014.

**ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Bukodi Károly** polgármester részére

2364 Ócsa  
Bajcsy-Zs. utca 2.

**Tárgy:** Tájékoztatás az alsópakonyi víztorony műszaki állapotáról

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete és hivatala előtt ismert az a tény, hogy az Ócsa-Alsópakony közigazgatási területen élők vezetékes ivóvíz-ellátásához a Részvénytársaság tulajdonában lévő hidroglóbusz üzemeltetésének fenntartása elengedhetetlen. A hidroglóbusz részben az évek során elhasználódott, néhány eleme a viharok következtében károsodott. Az időműlás, a viharkár, az Önkormányzattal használt időszakban elmaradt elektronikus vízszintszabályozás, a belső és külső korrózió, valamint a merevítő kötélzet korrodálása a víztorony elhasználódását, működés-képtelenségét eredményezte.

A 25 m<sup>3</sup>-es tartály teljes szigetelése levált; a rögzített technológiai fedél megsérült, ill. kimozdult a rögzítési helyzetéből. Ez az állagromlás a benne tárolt víz elszennyeződését okozhatja. A szigetelés leválása következtében a tartályban tárolt víz túlmelegszik, a téli időszakban pedig a tartály szétfagyhat.

A hidroglóbusz műszaki állapotának helyreállítása elkerülhetetlen és indokolt, ezért a szükséges szakipari munkálatok felmérésére, a várható költségek megjelölésével egy vállalkozót bízunk meg. A halaszthatatlan felújítási munkálatokra vonatkozó ajánlat elkészült. A víztorony felújításának összköltsége a felmérés alapján 3.500.000.- Ft + ÁFA.

A víztorony a jelentős javítási munkálatok elvégzése nélkül a vezetékes ivóvíz-ellátás biztosítására a jövőben nem alkalmas.

A hidroglóbusz súlyosan megromlott műszaki állapotáról és annak várható költségéről Polgármester Urat a vállalkozói ajánlat megküldésével már értesítettük. A vízellátás feltételeinek fenntartásához és az üzemeltetéshez szükséges felújítási munkálatok várható költségét társaságunk egyedül nem vállalhatja.

Amennyiben a víztorony rendeltetésszerű használatát nem biztosítjuk közösen, cégünk, mint a terület tulajdonosa, a berendezés teljes víztelenítéséről gondoskodik.

Kérem Polgármester Urat, hogy az Önkormányzat álláspontjáról tájékoztasson.

**Ócsa-Felsőbabád, 2014. június hó 10.**

Tisztelettel:

**Bartos Sándor**  
elnök-vezérigazgató